

## ЗАКЛАДКА МАТЕРИАЛА В СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ КОРОБКИ (БИКСЫ)

**Цель:** стерилизация в паровых стерилизаторах.

**Оснащение:** биксы или стерилизационные коробки, хлопчатобумажная ткань или марля, 0, 5% раствор нашатырного спирта, клеенчатая бирка, материал для стерилизации (простыни, полотенце, пеленки, халаты, маски, бинты, салфетки, шарики ...) химические индикаторы контроля стерильности.

**Правило укладки материала и изделий:** вертикально, рыхло, послойно и секторально.

Этапы	Обоснование
1. Вымыть руки или обработать их антисептиком. Приготовить белье и перевязочный материал: - белье сложить в виде плоских пакетов; -салфетки сложить стопками, шарики завернуть в марлевую салфетку или поместить в крафт-пакет по 25 штук.	Обеспечение качества стерилизации и удобства последующего использования.
2. Подготовить биксы к стерилизации. Проверить: -плотность закрытия крышки; -легкость передвижения пояса и точность совпадения отверстий корпуса с отверстиями пояса*; -прочность фиксации металлического пояса к корпусу зажимным устройством.	Обеспечение герметичной упаковки содержимого бикса для обеспечения качественной стерилизации.
3. Протереть бикс изнутри салфеткой, смоченной 0,5% раствором нашатырного спирта.	Обеспечение качества стерилизации.
4. Открыть шторки бикса.	Обеспечения свободного доступа пара. Визуальный контроль: <i>бикс нестерильный!</i>
5. Выстелить бикс изнутри хлопчатобумажной тканью или марлевой салфеткой. <i>При использовании стерилизационных коробок или контейнеров с фильтром этого не требуется.</i>	Обеспечение минимальной увлажненности материала после использования.
<b>Стерилизационные коробки (контейнеры)</b>	
 	
6. Уложить перевязочный материал рыхло.	Обеспечение надежности стерилизации, свободного проникновения пара в глубь бикса.
7. Уложить в бикс белье, располагая его в вертикальном положении «на ребро» рыхло, чтобы между отдельными предметами свободно проходила ладонь. Перевязочный материал уложить секторами.	
8. Разместить индикаторы стерильности ( <i>число индикаторных полосок определяется размером бикса</i> ) и завернуть края салфетки выстилающей бикс.	Обеспечение эффективного экспресс-контроля стерильности во всех точках упаковки. При стерилизации пористых изделий и изделий с внутренними каналами закладывать не менее 3 индикаторов.
9. Закрыть бикс (стерилизационную коробку). Оформить и прикрепить бирку с указанием отделения, перечня содержимого.	Подготовка к транспортировке и стерилизации. Обеспечение различия и обратной доставки.
10. Проследить за адекватной отправкой бикса в стерилиза-	Транспортировка может вызвать нарушение

ционную.

**\*Коробка стерилизационная – (бикс Шиммельбуша)**  
– стерилизационной упаковкой по ГОСТ Р ИСО 11607 не является

целостности упаковки.

